

Cooler Master MasterCase MC500MT



ARTIKELNUMMER	56026
FABRIKANTNUMMER	MCM-M500T-RH5N-S00
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Ergonomie	
Eenvoudig aan te passen	Ja
Design	
Soort	PC
Materiaal	Kunststof, Staal, Gehard glas
Kleur van het product	Zwart, Metallic, Rood
Supported motherboard form factors	EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Aantal 3.5" bays	4
Aantal 5.25" bays	2
Aantal 2.5" bays	4
Aantal uitbreidings sleuven	7
Zijraam	Ja
Belichting	Ja
Kleur van de verlichting	RGB
Verlichtingslocatie	Intern
Anti-stof filter	Ja
Verbeterd kabelbeheer	Ja
LED-indicatoren	Ja
Maximum CPU cooler hoogte	19 cm
Maximum grafische kaart lengte	41,2 cm
Power voorraad	
Vermogenstoevoer inclusief	Nee
Vermogenstoevoer locatie	Bodem
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening	ATX
Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Audio-ingangen	Ja
Audio-uitgang	Ja

Koeling	
Aantal geïnstalleerde ventilators voorkant	2x 140 mm
Maximale aantal ventilators voorkant	3
Voorste ventilators ondersteunende diameters	120,140 mm
Geïnstalleerde ventilators achterkant	1x 140 mm
Maximaal aantal ventilators achterkant	1
Achterkant ventilators ondersteunende diameters	120,140 mm
Maximaal aantal ventilators bovenkant	2
Bovenste ventilators ondersteunende diameters	120,140 mm
Ventilator snelheid	0 - 1200 RPM
Intern koelsysteem	Ja
Vloeibare koelingscapaciteit	Ja
Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator	120,140,240,280,360 mm
Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator	120,140 mm
Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator	120,140,240,280 mm
Opslagmedia	
Ondersteunde HDD-groottes	2.5,3.5,5.25"
HDD/SSD-combimodel	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	242 mm
Diepte	544 mm
Hoogte	574 mm
Gewicht	14,2 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	330 mm
Diepte verpakking	640 mm
Hoogte verpakking	682 mm
Gewicht verpakking	17,1 kg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.