

MSI Z270 SLI PLUS



ARTIKELNUMMER	56162
FABRIKANTNUMMER	7A59-002R
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Design	
Component voor	PC
Processor	
Processor socket	(Intel) LGA 1151
Compatibele processors	Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium
Processorfamilie	Intel
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2400,2600,2800,3000,3200,3600,3800 MHz
Maximum intern geheugen	64 GB
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	16GB
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD, SSD
Soorten RAID	0, 1, 5, 10
Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Nee
Kenmerken	
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel Z270
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Windows	Ja
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 slots	3
PCI Express x16 slots	3
Aantal M.2 (M) slots	2
BIOS	
BIOS type	UEFI
Clear CMOS jumper	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	305 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	6
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
Serial port headers	1

Overige specificaties	
Seriële port via interne header	Ja
Parallele port via interne header	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.