

MSI H510M-A PRO



ARTIKELNUMMER

60697

FABRIKANTNUMMER

7D22-009R

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor

Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1200
Max. aantal SMP-processoren	1

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual-channel
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2666,2933,3200 MHz
Maximum intern geheugen	64 GB

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA
Aantal storage drives ondersteund	5

Grafisch

Ingebouwde grafische adapter	Ja
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels
Aantal displays ondersteund	2

Interne aansluitingen

USB 2.0 aansluitingen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Aantal SATA-aansluitingen	4
Totaal aantal SATA-connectoren	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluitingen voor EATX voedingen	1
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Chassis intrusion aansluiting	Ja
TPM connector	Ja
Serial port headers	1

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Intel® I219-V
Wifi	Nee

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel H510
Audiochip	Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Type stroombron	ATX
Aantal montagegaten	6
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 slots	1
Aantal M.2 (M) slots	1

Gewicht en omvang

Breedte	236 mm
Diepte	202 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	SATA
Meegeleverde drivers	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.0b
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
USB-connectortype	USB Type-A

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.