

TP-Link TL-POE10R - PoE Splitter



ARTIKELNUMMER	62921
FABRIKANTNUMMER	TL-POE10R
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Design

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Netwerk

Voldoet aan industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af
----------------------------------	-----------------------------

Prestatie

Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
------------------	---

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
-------------------------------------	---

Energie

Stroom via Ethernet (PoE)	12/9/5 V
---------------------------	----------

Design

Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Stroom
Plug and play	Ja
Certificering	FCC, CE

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
RJ-45 invoer ports	1
RJ-45 uitgang ports	1
DC-uit-stekker	Ja

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ingangsspanning	5, 9, 12 V

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Design

Veiligheid	FCC, CE
------------	---------

Gewicht en omvang

Breedte	80,8 mm
Diepte	54 mm
Hoogte	24 mm

Energie

Uitgangsvermogen	12 W
------------------	------

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
---------------------------	----

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	8,1 cm
Diepte	5,2 cm
Hoogte	2,4 cm

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent

Overige specificaties

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aansluitingen	PoE Port, \tLAN Port
Beschikbaar vermogen	24 W

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.