

TP-Link ES210GMP



ARTIKELNUMMER	69131
FABRIKANTNUMMER	ES210GMP
PRIJS	€ 116,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Quality of Service (QoS)	Ja
Cloud-beheerd	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	10
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Combo SFP-poorten	1

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN

Optische vezel	
Transmissie afstand (max)	0,25 km

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	20 Gbit/s
Verzending snelheid	14,88 Mpps
Store-and-forward	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	15
Packet buffergeheugen	4 MB

Design	
Kleur van het product	Zwart
Reset button	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja

Prestatie	
Fanloos	Ja

Energie	
Stroombron	DC
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
DC voltage input	53.5 V
Stroom	2.43 A

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	123 W

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	209 mm
Diepte	126 mm
Hoogte	26 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja

Verpakking	
Type verpakking	Doos

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP client
IGMP snooping	Ja

Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Certificaten	
Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.